




OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</p> <p> Bro. Milton Ramon Gualpa. BRO. CONDUCTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p></p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p></p>
<p>NOMBRE: Insp. Brig. Ing. Yuri Bastidas Churo. JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA</p>	<p>NOMBRE: Cnl. Medardo Ramiro Loayza Bravo DIRECTOR ESTRATÉGICO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA ENCÁRGADO</p>

DETALLE DE LAS FACTURAS

Nota: Se adjunta nueve facturas y/o notas de venta que corresponden a los viáticos y transporte de la cooperativa de Transportes Loja.

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

Nro. Ord.	No. Factura y/o Nota de Venta	Proveedor	RUC	Tipo de gasto	Valor
1	004-001-00	FARINANGO CARLOSAMA JUAN ELIAS	100219156500 1.	Alimentación	15.00
2	001-001-0001223	PICO NÑEZ ÁNGEL POLIVIO	180317501500 1	Alimentación	20.00
3	001-002-000002046	JUAN BERNARDO CAVALOS CARRASCO	010506163400 1	Alimentación	5.75
4	001-002-000001318	LIAN JIAXIAN	171723464300 1	Alimentación	24.40
5	066-002-00210184	McDonad's	179130883200 1	Alimentación	6.10
6	067020000207349	LA TABLITA GROUP CIA LTDA	179195235900 1	Alimentación	8.75
7	0010030000000450	CEVICHERIA LA PLAYA	050118818900 01	Alimentación	36.00
8	001-100-000000970	BAYAS CORDOVA WILLAN ALCIVAR	171365257400 1	Hospedaje	240.00
Total					356,00

TRANSPORTE PUBLICO

N°	FACTURA	PRODEEDOR	RUC	GASTO	VALOR
9	047007000112271	COOPERATIVA LOJA	119000682000 1	Transporte	28.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/02/2023	12/02/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	12H00 PM	08H00 AM	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional LMA-1250	Loja-Quito	05/02/2023	12H00	06/02/2023	01H00
Terrestre	Cooperativa Loja # 130	Quito- Loja	11/02/2023	20H00	12/02/2023	08H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



	la parte interior de la puertas de servicio y también del coco del vehículo, se revisa la lámpara de servicio la cual el técnico manifestó que ha tenido un golpe fuerte, además se realiza inspección del alternador con cambio de bandas, realizamos cambio de los conectores de la batería de 12v se cambia fusibles de los mismos componentes, además se arregla la manguera de presión de salida de la bomba (manguera de cobre) se coge el golpe del lado lateral derecho del vehículo, además se revisan zapatas y se regulan frenos delanteros y traseros, así mismo se cambian los pernos del acople del cardan con el transfer de la bomba, además se revisan niveles de fluidos de la caja y corona del vehículo, se decide pintar las puertas de los compartimentos con bate piedra para no permitir la corrosión y permita la limpieza	Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.
--	--	---

FECHA	HORARIO	TEMA	INTERVENTORES
11/02/2023	DESDE 07h00 HASTA 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL
11/02/2023	DESDE LAS 08H10 HASTA LAS 13H00	Se realiza la limpieza de los componentes que se ocuparon, y retiro de los plásticos además se solicita el cambio de los guardapolvos de las llantas delanteras lo cual queda pendiente, se solicita a la señora secretaria nos informe acerca de los repuestos para la reparación de la bomba, indicándonos que los repuestos todavía se encuentran en USA, de manera que se le comunica al señor Director Estratégico del CBL, vía telefónica el cual nos indica que nos regresemos hasta cuando lleguen los repuestos.	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.

Producto Alcanzando:

La revisión y desmontaje de la bomba se realiza sin novedad, se desarma la bomba encontrando el daño del sello mecánico y los nanodos de sacrificio, realizando el trámite de solicitud del kit de reparación de la bomba con los nanodos de sacrificio y el manómetro de la salida superior el cual está dañado por golpe de ariete, esto se solicita a la fábrica con su respectiva numeración y código de manera que no haya problema de equivocación en el kit de repuestos, además se realizó mantenimientos correctivos como: adacentamiento del vehículo como el pintado de los puertas de los compartimentos por la parte interior de todas las puertas, además se cambia los pernos del cardan se realiza el pintado de la cabina parte inferior se realiza el pintado de la parte derecha de la parte superior, se realiza la revisión de las bandas del alternador y ventiladores se revisa el aceite de la caja de cambios y de la corona se da mantenimiento del filtro de aire se calibra los frenos, limpieza de las salidas de la bomba y entradas de agua, calibración de luces altas y bajas, limpieza de las balizasas, limpieza de las baterías y revisión de fluidos, cambio de los fusibles y porta fusibles de la conexión de las luces de servicio de todo el vehículo con el alternados de 12v, cambio de luces de la parte posterior de freno direccional y retro, limpieza y adacentamiento de la salida principal de descarga rápida, arreglo del parachoques trasero, se realiza una inspección de todos los rayones del vehículo todo lo anteriormente indicado se lo realizo con la finalidad de tener el vehículo de placas LMA-1250 en total funcionamiento para las distintas emergencias del cual es requerido.

07/02/2023	DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 16H30	Con la revisión que se realizó el día de ayer se procede a ejecutar los trabajos de retirar la bomba para revisar las partes dañadas y saber que repuestos se debe pedir a la casa de waterous en USA, realizando la extracción de la bomba se debe realizar con una herramienta especial la cual se solicita a la bodega con esta herramienta se retira el alabe principal luego se deja colocando penetrante para que se aflojen los pernos de la parte céntrica de la bomba y no realizar con demasiada fuerza ya que la bomba es de cobre la parte interna y puede sufrir algún daño, para lo que se coloca este liquto y se la terminara de retirar el día de mañana	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.
08/02/2023	DESDE LAS 07H00 A 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL
08/02/2023	DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 16H30	Este día se realiza la aflojada de los pernos principales interiores y se realiza la extracción de la bomba, encontrando dentro de la misma un sinnúmero de material abrasivo duro y partes de los nanodos de sacrificio los cuales ya han cumplido con su vida útil, una vez con la bomba fuera se procede a retirar los componentes para llegar al cello mecánico, el cual se lo encuentra con un desgaste muy pronunciado ya que la abrasión o el desgaste que se denota es notable lo cual no permitía que funcione con normalidad la bomba y la fuga de agua y perdida de presión sea constante y abundante.	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.
09/02/2023	DESDE LAS 07H00 HASTA LAS 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL
09/02/2023	DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 16H30	Desarmada la bomba y revisado los componentes de la bomba de solicita realizar el pedido del kit de repuesto para la reparación de la bomba, los nanodos de sacrificio y el manómetro de la salida de la parte superior el cual esta revenido y no marca la presión, realizado todo esto procedemos a realizar la limpieza de la bomba, los alavés, conectores, acoples, revisar los otros nanodos de sacrificio, llaves de alivio, llaves de salida y la llave de bomba tanque para realizar cualquier tipo de arreglo que se deba realizar y no se tenga inconvenientes con este accesorio, quedando este día sin respuesta de los señores proveedores de los repuestos.	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.
10/02/2023	DESDE LAS 07H00 HASTA LAS 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL
10/02/2023	DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 16H300	En este día se espera respuesta del día de la llegada de los repuestos, de manera que se solicita al señor Gerente general de Promecyf, nos colabore realizando trabajos de pintado de	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de





CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001	FECHA DE INFORME 16/02/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MILTON RAMON GUALPA	PUESTO QUE OCUPA BRO 2 CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ESTACIÓN NORTE X2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MAURICIO A SANDOVAL LOAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la disposición emitida mediante Memorandum No. CBL-DE-2023-00040-M, en la cual en su parte pertinente dispone trasladarnos en comisión de servicios a los talleres de la empresa Productos Mecánicos Promecyf Cia. Ltda., con el fin de realizar los mantenimientos correctivos de la bomba Waterous que está colocada en el vehículo registro T 40-04 de placas LMA-1250 marca HINO modelo GH8JM7A-XG3 año 2018 del parque automotor del Cuerpo de Bomberos de Loja, saliendo a la ciudad de Quito el día domingo, 05 de febrero del 2023 a las 12H00 am, llegando el día 06 de febrero a las 01h00, retornando a la ciudad de Loja el día 11 de febrero a las 20h00, llegando el día 12 de febrero a las 08h00.

AGENDA DE ACTIVIDADES:

FECHA	HORARIO	TEMA	INTERVENTORES
05/02/2023	DESDE LAS 12H00 DEL DÍA 05 HASTA LAS 01H00 DEL DÍA 06 DE FEBRERO	Traslado a la Ciudad de Quito con el señor conductor Bro. Milton Ramón, en el vehículo de placas LMA-1250, luego de realizar la revisión respectiva de fluidos, neumáticos y demás componentes del vehículo encontrándose sin novedad y realizando el traslado sin novedad	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL.
06/02/2023	DESDE LAS 07H00 A 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL
06/02/2023	DESDE LAS 08H00 HASTA LAS 16H30	Nos entrevistamos con el Ing. Luis Nájera el cual nos supo manifestar que se ingrese el vehículo para realizar la inspección de los daños de la bomba y sus componentes, específicamente la expulsión de agua específicamente y la fuga a que se debe, la presión de la bomba, revisión de la llave tanque bomba revisar que se debe hacer para una mejor apertura de esta llave, revisión de cañerías de salida, cañería de cobre de alta presión y revisión para lubricación y daños ocultos dentro de la bomba.	Ing. Luis Nájera, Gerente propietario de Promecyf, Técnico calificado por Waterous USA, Tcnlgo. Iván Quishpe, Técnico de Promecyf, Bro. Milton Ramón y Mauricio A Sandoval Loaiza.
07/02/2023	DESDE LAS 07H00 A 08H00	DESAYUNO	Bro Milton Ramón conductor Mauricio A Sandoval Loaiza Responsable de MCV-CBL

Recibido
2023/02/20
G